




FXV

>>> Austauschmöglichkeit




herausnehmbare Füllkörperblöcke



äussere Serviceplattform, Leiter & Geländer



obere Lufteintritt-Schutzelemente



Hochtemperaturlösung




überdimensionierter Motor



- Verbessern Wartung und Zugänglichkeit
- Verbessern der Betriebssicherheit
- Verringert Geräuschpegel
- Spart Wasser
- Spart Energie und verbessert die Leistung
- Steigern der Zuverlässigkeit




Reinigungsöffnung



Die automatische Absalzsteuerung BCP



Zyklonabscheider



Wannensäuberung



Individuelle & Motorkonsole




Heizungspaket



Elektrische Wasserstandsregelung Packet



Interne Plattform mit Leiter



Flüsterleise Lüfter



Schalldämpfer Ansaugseite & Ausblasseite



Schwingungsschalter



Stand-by Pumpe



Abluftklappe

Notiz: Die Zeichnungen auf dieser Seite sind nur ein Beispiel, und können von der tatsächlichen angebotenen Lösung abweichen.